



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Владимирской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы (телефон доверия 39-99-99)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы

по городу Владимир и Суздальскому району

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)
(ул. Спасская, д. 5-а, г. Владимир, 600000)

ПРЕДПИСАНИЕ № 65/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты, территориях (земельных участках) и по предотвращению угрозы возникновения пожара государственному бюджетному профессиональному образовательному учреждению Владимирской области «Владимирской химико-механический колледж»

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, (физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина) собственника имущества и т.п.) во исполнение распоряжения начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Владимир и Суздальскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Владимирской области – главного государственного инспектора г. Владимира по пожарному надзору Дмитриева Романа Владимировича от «04» марта 2021 года №65, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» в период с «16» марта 2021 г. по «01» апреля 2021 г. проведена проверка начальником отделения НД по Фрунзенскому району г. Владимира Викманом Андреем Вячеславовичем, старшим инспектором отделения НД по Фрунзенскому району г. Владимира Архиповым Сергеем Алексеевичем - ГБПОУ ВО «ВХМК» по адресу: г. Владимир, ул. Труда, д. 4 «А»;

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), государственного (-ых) инспектора (-ов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с директором государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Владимирской области «Владимирской химико-механический колледж» Агаповой Аллой Алексеевной; ведущим инженером по охране труда Пичугиным Николаем Юрьевичем

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последние – при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	В здании общежития ГБПОУ ВО «Владимирской химико-механический колледж» не все пожарные извещатели (комната №2 на втором этаже) считаются работоспособными, пожарная сигнализация на момент проверки в целом находится в неисправном состоянии и не выполняет свои функции в полном объеме. В здании общежития ГБПОУ ВО «Владимирской химико-	Основание: ст.ст. 4, 5, 6, 51, 52, 54 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 54 постановления Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации".	01.08.2021	

	механический колледж» привести пожарную сигнализацию в целом в работоспособное состояние, а также чтобы система выполняла свои функции в полном объеме.			
2.	В спальнях помещений здания общежития ГБПОУ ВО «Владимирской химико-механический колледж» на момент проверки звуковые сигналы СОУЭ менее 70 дБа, что не соответствует нормативным документам. В спальнях помещений здания общежития ГБПОУ ВО «Владимирской химико-механический колледж» привести звуковые сигналы СОУЭ не менее 70 дБа.	Основание: ст.ст. 4, 5, 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; раздел 5, п. 5.1, таблица 2 НПБ 104-03 Нормы пожарной безопасности "Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях"; раздел 4, п. 4.1, п. 4.2 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»; раздел 6, п. 6.3, таблица 1, СП 51.13330.2011 «Защита от шума. Актуализированная редакция» СНиП 23-03-2003.	01.08.2021	
3.	Звуковой оповещатель, установленный в коридоре комнаты №2 на втором этаже здания общежития ГБПОУ ВО «Владимирской химико-механический колледж» на момент проверки не работоспособный. Привести звуковой оповещатель, установленный в коридоре комнаты №2 на втором этаже здания общежития ГБПОУ ВО «Владимирской химико-механический колледж» в работоспособное состояние.	Основание: ст.ст. 4, 5, 6, 51, 52, 54 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 54 постановления Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации".	01.08.2021	
4.	Выходы из помещений на лестничные клетки не оборудованы дверями с приспособлением для самозакрывания. Оборудовать выходы из помещений на лестничные клетки дверями с приспособлением для самозакрывания.	Основание: ст. ст. 4, 5, 6 Федерального закона №123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 4.4.6 СП 1.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы"; п. 6.18* СНиП 21-01-97* "Пожарная безопасность зданий и сооружений".	01.08.2021	
5.	Инструкция о мерах пожарной безопасности разработанная на объекте выполнена не в соответствии с разделом XVIII постановления Правительства	Основание: п. 392 постановления Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Рос-	01.08.2021	

	Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации". Разработать инструкцию о мерах пожарной безопасности разработанная на объекте в соответствии с разделом XVIII постановления Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации".	сийской Федерации".		
6.	На объекте защиты отсутствует журнал эксплуатации систем противопожарной защиты с отметками о выполненных проверках. Обеспечить наличие на объекте защиты журнала эксплуатации систем противопожарной защиты с отметками о выполненных проверках.	Основание: «б» п. 17; п. 30; п. 42; п. 43; п. 48; п. 50; п. 52; п. 54; п. 60; п. 124 постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации".	01.08.2021	
7.	На объекте защиты осуществляется эксплуатация электроустановочного изделия (розетка) с видимыми механическими повреждениями, выраженными в виде трещин и нарушений целостности корпуса. Не эксплуатировать на объекте защиты эксплуатацию электроустановочного изделия (розетка) с видимыми механическими повреждениями, выраженными в виде трещин и нарушений целостности корпуса.	Основание: «б» п. 35 постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации".	01.08.2021	
8.	Ручной пожарный извещатель установленный в здании общежития ГБПОУ ВО «Владимирской химико-механический колледж» располагается на высоте более (1,5+-0.1) м. от уровня пола до органа управления (рычага, кнопки). Расположить ручной пожарный извещатель установленный в здании общежития	Основание: ст. ст. 4, 5, 6 Федерального закона №123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 6.6.27 СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»; п. 13.13.1 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установ-	01.08.2021	

	ГБПОУ ВО «Владимирской химико-механический колледж» на высоте 1,5+-0.1 м. от уровня пола до органа управления (рычага, кнопки).	ки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования».		
9.	Не обеспечено соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности в части касающейся освещенности наружных эвакуационных выходов. Обеспечить соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности в части касающейся освещенности наружных эвакуационных выходов.	Основание: п. 23 постановления правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации".	01.08.2021	
10.	Ширина горизонтальных участков путей эвакуации общежития ГБПОУ ВО «Владимирской химико-механический колледж» при одностороннем открывании дверей из помещения в коридор менее 1,2 метра (фактическая ширина коридора 1,54м. и 1,40м., ширина дверного полотна 0,80 м.). Обеспечить ширину горизонтальных участков путей эвакуации общежития ГБПОУ ВО «Владимирской химико-механический колледж» при одностороннем открывании дверей из помещения в коридор не менее 1,2 метра (фактическая ширина коридора 1,54м. и 1,40м., ширина дверного полотна 0,80 м.).	Основание: ст. ст. 4,5,6 Федерального закона №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008г.; п. 6.26*, п. 6.27 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений».	01.08.2021	
11.	В проектную документацию, разработанную и утвержденную в установленном порядке на автоматическую установку пожарной сигнализации, смонтированной в здании общежития ГБПОУ ВО «Владимирской химико-механический колледж» не внесены соответствующие изменения после дооборудования системы автоматической пожарной сигнализации объекта третьим извещателем пожарным.	Основание: ст.ст.4,5,6,83 Федерального закона №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008г.; п. 54 постановления Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации".	01.08.2021	

Внести в проектную документацию, разработанную и утвержденную в установленном порядке на автоматическую установку пожарной сигнализации, смонтированной в здании общежития ГБПОУ ВО «Владимирской химико-механический колледж» соответствующие изменения после дооборудования системы автоматической пожарной сигнализации объекта третьим извещателем пожарным.			
---	--	--	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;
руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
руководители органов местного самоуправления;
собственники имущества;
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
должностные лица в пределах их компетенции;
иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Начальник отделения НД

по Фрунзенскому району г. Владимира

майор внутренней службы

Викман Андрей Вячеславович

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)



Старший инспектор отделения НД

по Фрунзенскому району г. Владимира

старший лейтенант внутренней службы

Архипов Сергей Алексеевич

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)



«01» 04 2021 г.

М.Л.П.*

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
АГАПОВА АЛЛА АЛЕКСЕЕВНА

директор ГБПОУ ВО "ВХМК"

Агапова Алла Алексеевна

(должность, фамилия, инициалы)

Сертификат: 7eb2c80e579066cdfea04f3024861c978dfefbdf

Владелец: ГБПОУ ВО «ВХМК»

Действителен: с 11.08.2020 до 11.11.2021 г.